

Утверждаю:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Железногорск

_____ С.Е.Пешков

Дизайн - проект

**Благоустройство дворовой территории многоквартирного
жилого дома**

расположенного по адресу:

Красноярский край, ЗАТО Железногорск

пос.Подгорный

МКД ул. Боровая дом 23

С.Е.Пешков

[Подпись]

24.08.18

Дата

2018г

Директору МП «ЖКХ»
Коршунову С.Н.

от собственника жилого помещения № 8

МКД № 23 ул. Борова

Александр Тихонович Тёров
(Фамилия Имя Отчество)

контактный телефон _____

ЗАЯВКА
на участие в муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы»

Прошу включить благоустройство дворовой территории нашего жилого дома в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Даю согласие на участие в организации проведения общего собрания собственников.

Заявитель:

Александр Тихонович Тёров

Тёров

24.08.18

Дата

Пояснительная записка
сведения о дворовой территории, расположенной по адресу Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23

На дворовой территории находится многоквартирный жилой дом:

- год постройки дома: 1955
- этажность: 2
- количество подъездов: 1
- количество квартир: 8

Номер кадастрового паспорта: 24:58:0801005:11

Общая площадь придомовой территории (м²): 1437 , из них:

- площадь проездов, тротуаров, площадок (м²): 449
- площадь проездов (м²): 343 ; покрытие: асфальт
- площадь пешеходных дорожек (м²): нет ; покрытие: ==
- автостоянка (м²): 96 ; покрытие: гравий
- площадь озелененных участков (м²): 984

Элементы благоустройства:

- спортплощадки (м²): нет
- площадки детские (м²): нет
- площадка для отдыха (м²): нет
- хоз.площадки (м²): == ; == шт. - ==; ==
- скамьи (шт): 1
- урны (шт): 1

Ведомость дефектов придомовой территории:

- дворовые проезды: разрушение дорожной одежды на всю ее толщину с искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин; сетка трещин на покрытии с выдавливанием грунта на поверхность.
- малые архитектурные формы: в удовлетворительном состоянии

Вывод: Усовершенствованные покрытия дворовой территории имеют разрушения в виде углублений разной формы с резко выраженными краями. Поверхность покрытия имеет трещины, делящие поверхность покрытия на многоугольники, а также просадки искажающие профиль покрытия в виде впадин с пологими краями, и сопровождающиеся сеткой трещин. Требуется ремонт проезжей части дороги, ремонт площадок перед входом в подъезд, с заменой асфальта. Ремонта МАФ не требуется.

Собственники многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Красноярский край, пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 ежегодно в рамках традиционного двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания поселка, принимают активное участие по очистке территории от песка и щебня, побелке бортового камня, производят озеленение дворов с посадкой деревьев.

В период проведения работ по благоустройству дворовой территории проведение капитального ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не запланировано.

Споров по границам земельного участка – нет.

Уровень оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги на 01.01.2018 года: 96,83 %

Фамилия имя отчество представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства придомовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой

территории в том числе промежуточном и их приемке:

адрес: ЗАТО Железнодорож, пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 кв. 8


ФИО: Аникушин Геннадий Петрович

телефон: (8-3919) 79-63-53





начальник ПТО МП "ЖКХ" *С.К. Балашова*

Балашова С.К.

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА МКД № 23 ПО УЛ. БОРОВАЯ



Боровая 23

-  — асф. покрытие - 359 м²
-  — бордюр - 64 м.п.
-  — асф. покрытие - 52 м² - заезд
-  — скамья, урна

УТВЕРЖДАЮ
главный инженер МП "ЖКХ"
Журавлев Е.И.

Дефектная ведомость № 92/2018

ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного
дома №23 по ул. Боровая, пос. Подгорный

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------|--|----------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Снятие плодородного слоя грунта толщиной 10 см вручную | м3 | 2,4 | |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 17 | |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных | м | 64 | |
| 4 | Поднятие оголовков горловин колодцев | шт | 3 | |
| 5 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами | м2 | 107 | |
| 6 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | м2 | 179,5 | |
| 7 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,25 | |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей | м2 | 359 | |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 5,76 | |
| 10 | Восстановление плодородного слоя с добавлением грунта вдоль бордюрного камня | м3 | 2,4 | |
| 11 | Вывоз строительного мусора | т | 10,59 | |

инженер-конструктор МП "ЖКХ"  Кривогорницына Л.П.

начальник ПТО МП "ЖКХ"  Балашова С.К.