

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
28.07.2017

1. Общие сведения о территории благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Адрес многоквартирного жилого дома	пос. Новый путь ул. Майская, д.23
1.2	Кадастровый номер земельного участка дворовой территории	24:58:0701001:946
1.3	Численность населения, проживающая в пределах дворовой территории, чел.	57
1.4	Общая площадь территории, кв.м.	2 252,0
1.5	Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная)	неблагоустроенная

2. Характеристика благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	Примечание
1	2	3	4	5
Минимальный перечень характеристик благоустройства				
1.1	Освещение	да/нет	да	
	Количество элементов	ед.	1	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.2	Наличие скамеек	да/нет	да	
	Количество	ед.	2	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.3	Наличие урн для мусора	да/нет	да	
	Количество	ед.	2	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.4	Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (<i>требуется ремонта / не требует</i>)	да/нет	нет	
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству				
2.1	Наличие оборудованной контейнерной площадки	да/нет	нет	
2.2	Наличие пешеходных дорожек	да/нет	да	
2.3	Наличие детских площадок, игрового оборудования	да/нет	нет	
	Наименование		-	
	Количество	шт.	-	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	-	
2.4	Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования	да/нет	нет	
	Наименование	-	-	
	Количество	шт.	-	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	-	

1	2	3	4	5
2.5	Наличие площадок для отдыха	да/нет	нет	
	Наименование	-	-	
	Количество	-	-	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	-	
2.6	Наличие автомобильных парковок	да/нет	да	
2.7	Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное)	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Наличие	да/нет	да	
	Наименование		газон, деревья	
	Количество	кв.м. штук	35 30	
	Достаточность	да/нет	нет	
2.8	Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения)	да/нет	нет	
2.9	Иное (бельевые , ковровые стойки)	да/нет	нет	

Дата проведения инвентаризации: 28.07.2017

Инвентаризационная комиссия:
