

## ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома  
28.07.2017

### 1. Общие сведения о территории благоустройства

| №<br>п/п | Наименование показателя  | Значение показателя                        |
|----------|--|--|
| 1.1      | Адрес многоквартирного жилого дома   | г. Железнодорожск, ул. Узкоколейная, д. 27 |
| 1.2      | Кадастровый номер земельного участка дворовой территории                       | 24:58:0326001:97                           |
| 1.3      | Численность населения, проживающая в пределах дворовой территории, чел.        | 138  |
| 1.4      | Общая площадь территории, кв.м.  | 4 303,0                                    |
| 1.5      | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) | неблагоустроенная                          |

## 2. Характеристика благоустройства

| №<br>п/п  | Наименование показателя   | Ед. изм.      | Значение показателя  | Примечание |
|---|---|---------------|--|------------|
| 1   | 2   | 3             | 4  | 5          |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства        |   |               |  |            |
| 1.1   | <b>Освещение</b>  | да/нет        | да   |            |
|   | Количество элементов  | ед.           | 2  |            |
|   | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | удовлетворительное   |            |
|   | Достаточность   | да/нет        | да   |            |
| 1.2   | Наличие <b>скамеек</b>  | да/нет        | да   |            |
|   | Количество  | ед.           | 4  |            |
|   | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | удовлетворительное   |            |
|   | Достаточность   | да/нет        | да   |            |
| 1.3   | Наличие <b>урн для мусора</b>   | да/нет        | да   |            |
|   | Количество  | ед.           | 6  |            |
|   | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | удовлетворительное   |            |
|   | Достаточность   | да/нет        | да   |            |
| 1.4   | Состояние дорожного покрытия <b>дворовых проездов</b> ( <i>требуется ремонта / не требует</i> ) | да/нет        | да   |            |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |   |               |  |            |
| 2.1   | Наличие оборудованной <b>контейнерной площадки</b>  | да/нет        | нет  |            |
| 2.2   | Наличие <b>пешеходных дорожек</b>   | да/нет        | да   |            |
| 2.3   | Наличие <b>детских площадок, игрового оборудования</b>  | да/нет        | да   |            |
|   | Наименование  |               | игровой комплекс, спорт комплекс, песочница, качеля, горка |            |
|   | Количество  | шт.           | 6  |            |
|   | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | удовлетворительное   |            |
| 2.4   | Наличие <b>спортивных площадок, спортивного оборудования</b>                                    | да/нет        | нет  |            |
|   | Наименование  | -             | -  |            |
|   | Количество  | шт.           | -  |            |
|   | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | -  |            |

| 1   | 2   | 3             | 4                           | 5 |
|-----|---|---------------|-----------------------------|---|
| 2.5 | Наличие <b>площадок для отдыха</b>  | да/нет        | нет                         |   |
|     | Наименование  | -             | -                           |   |
|     | Количество  | -             | -                           |   |
|     | Оценка технического состояния   | хор./уд./неуд | -                           |   |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок  | да/нет        | нет                         |   |
| 2.7 | Состояние <b>озеленения</b> придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное)   | хор./уд./неуд | удовлетворительное          |   |
|     | Наличие   | да/нет        | да                          |   |
|     | Наименование  |               | газон деревья<br>кустарники |   |
|     | Количество  | кв.м.<br>штук | 60<br>6                     |   |
|     | Достаточность   | да/нет        | да                          |   |
| 2.8 | Наличие <b>приспособлений для маломобильных групп населения</b> (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет        | нет                         |   |
| 2.9 | Иное (бельевые , ковровые стойки)   | да/нет        | да                          |   |

Дата проведения инвентаризации: 28.07.2017

Инвентаризационная комиссия:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_