

## ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома  
28.07.2017

### 1. Общие сведения о территории благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Адрес многоквартирного жилого дома	г.Железнодорожск, ул. Ген.Царевского, д.3
1.2	Кадастровый номер земельного участка дворовой территории	отсутствует
1.3	Численность населения, проживающая в пределах дворовой территории, чел.	338
1.4	Общая площадь территории, кв.м.	11 455,0
1.5	Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная)	благоустроенная

## 2. Характеристика благоустройства

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	Примечание
1	2	3	4	5
Минимальный перечень характеристик благоустройства				
1.1	<b>Освещение</b>	да/нет	да	
	Количество элементов	ед.	3	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.2	Наличие <b>скамеек</b>	да/нет	да	
	Количество	ед.	2	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.3	Наличие <b>урн для мусора</b>	да/нет	да	
	Количество	ед.	3	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Достаточность	да/нет	да	
1.4	Состояние дорожного покрытия <b>дворовых проездов</b> ( <i>требуется ремонта / не требует</i> )	да/нет	нет	
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству				
2.1	Наличие оборудованной <b>контейнерной площадки</b>	да/нет	да	
2.2	Наличие <b>пешеходных дорожек</b>	да/нет	да	
2.3	Наличие <b>детских площадок, игрового оборудования</b>	да/нет	да	
	Наименование		качели, горки, песочница	
	Количество	шт.	4	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
2.4	Наличие <b>спортивных площадок, спортивного оборудования</b>	да/нет	нет	
	Наименование	-	-	
	Количество	шт.	-	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	-	

1	2	3	4	5
2.5	Наличие <b>площадок для отдыха</b>	да/нет	да	
	Наименование	-	лавочки	
	Количество	-	3	
	Оценка технического состояния	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
2.6	Наличие автомобильных парковок	да/нет	нет	
2.7	Состояние <b>озеленения</b> придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное)	хор./уд./неуд	удовлетворительное	
	Наличие	да/нет	да	
	Наименование		газон, деревья	
	Количество	кв.м. штук	114 8	
	Достаточность	да/нет	нет	
2.8	Наличие <b>приспособлений для маломобильных групп населения</b> (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения)	да/нет	нет	
2.9	Иное (бельевые , ковровые стойки)	да/нет	нет	

Дата проведения инвентаризации: 28.07.2017

ООО"Царевского 3"

Инвентаризационная комиссия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_